

SL Number	Hits	Search Text	DB	Time stamp
1	8	(kunihiro narashima).in.	USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	2003/09/05 16:42
2	8	(((((copper or cu) near5 (ag or silver)) or cuag or "cu-ag") near3 alloy) same (rapid\$4 near3 quench\$4)	USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	2003/09/05 16:48
3	1	(((((copper or cu) near5 (ag or silver)) or cuag or "cu-ag") near3 alloy) near30 (rapid\$4 near3 quench\$4)	USOCR	2003/09/05 16:47
4	1	(((((copper or cu) near5 (ag or silver)) or cuag or "cu-ag") near3 alloy) near30 (cool\$3 near25 quench\$4)	USOCR	2003/09/05 16:48
5	19	(((((copper or cu) near5 (ag or silver)) or cuag or "cu-ag") near3 alloy) same (cool\$3 same quench\$4)	USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	2003/09/05 16:50
6	5	(((((copper or cu) near5 (ag or silver)) or cuag or "cu-ag") near3 alloy) same (cast\$3 same quench\$4)	USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	2003/09/05 16:57
7	3	(((((copper or cu) near5 (ag or silver)) or cuag or "cu-ag") near3 alloy) same (ingot same quench\$4)	USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	2003/09/05 16:53
8	17	(((((copper or cu) near5 (ag or silver)) or cuag or "cu-ag") near3 alloy) same ((roll or rolling or rolled) same quench\$4)	USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	2003/09/05 16:54
9	11	(((((copper or cu) near5 (ag or silver)) or cuag or "cu-ag") near3 alloy) same ((work or worked or working) same quench\$4)	USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	2003/09/05 16:55
10	1	(((((copper or cu) near5 (ag or silver)) or cuag or "cu-ag") near3 alloy) near30 ((cast\$3 or ingot) same quench\$4)	USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	2003/09/05 17:00
11	2	(((((copper or cu) near5 (ag or silver)) or cuag or "cu-ag") near3 alloy) near30 ((cast\$3 or ingot) same quench\$4)	USOCR	2003/09/05 16:58
12	2	(((((copper or cu) near5 (ag or silver)) or cuag or "cu-ag") near3 alloy) near30 ((cast\$3 or ingot) near30 quench\$4)	USOCR	2003/09/05 16:59
13	1	(((((copper or cu) near5 (ag or silver)) or cuag or "cu-ag") near3 alloy) near30 ((roll or rolling or rolled or work or worked or working or forge or forged or forging) near30 quench\$4)	USOCR	2003/09/05 16:59
14	1	(((((copper or cu) near5 (ag or silver)) or cuag or "cu-ag") near3 alloy) near50 ((anneal\$4) near50 quench\$4)	USOCR	2003/09/05 17:00
15	14	(((((copper or cu) near5 (ag or silver)) or cuag or "cu-ag") near3 alloy) same ((anneal\$4) same quench\$4)	USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	2003/09/05 17:02

09/926258

16	19	(((copper or cu) near5 (ag or silv r)) or cuag or "cu-ag") n ar3 alloy) same ((anneal\$4) same vacuum)	USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB USOCR	2003/09/05 17:04
17	6	(((copper or cu) near5 (ag or silver)) or cuag or "cu-ag") near3 alloy) and ((anneal\$4) n ar20 vacuum)		2003/09/05 17:04